

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414

Č.j.: MV-11938-7/PO-PSM-2012

V Praze dne 25. dubna 2012

Počet listů: 1

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci VZ 7202011010997

Uchazeč o veřejnou zakázku „**Rámcová smlouva na dodávky park pro HZS ČR**“ zveřejněnou v ISVZ pod evidenčním číslem 7202011010997 dne 30. 3. 2012, využil podle odst. 1 § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a požaduje po centrálním zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku. Centrální zadavatel v souladu s odst. 2 § 49 zákona zasílá níže uvedené dodatečné informace.

1. K příloze č. 1 Specifikace

V zadávací dokumentaci č.j. MV-11938-3/PO-PSM-2012 je v příloze č. 1 str. 4 bod 2.1. (tabulka) v požadavcích na vrchovou textilii na posledním řádku uveden požadavek na odolnost vůči vodním parám dle ČSN EN 31092, min. 30. Stejný požadavek (podle stejné normy) je požadován o tři řádky výše v té samé tabulce, pouze s rozdílnou požadovanou hodnotou (max. 10).

Dotaz: Která požadovaná hodnota je platná? Max. 10 nebo max. 30?

Odpověď: Požadavek na odolnost vůči vodním parám dle ČSN EN 31 092 je min. 30.

2. K příloze č. 1 Specifikace

V zadávací dokumentaci č.j. MV-11938-3/PO-PSM-2012 je v příloze č. 1 str. 6 bod 2.7. odst. a) požadována tepelná odolnost u vrchní textilie, podšívky, síťoviny a mikrofleece podle ČSN EN ISO 6942. Při hustotě toku 10 kW/m², se nesmí materiály po dobu 60 sekund tavit, tvořit kapky, vznítit se nebo porušit. Dle vyjádření výrobců svrchních materiálů tkaniny polyesterové a s polyuretanovou membránou nejsou schopné splnit výše uvedenou podmínku i když jsou opatřeny nehořlavou úpravou.

Dotaz: Na základě čeho zadavatel požaduje splnění tohoto parametru u dvouvrstvého laminátu?

Odpověď: Nově zaváděná výstrojní součástka Parka HZS ČR bude sloužit příslušníkům HZS ČR jako doplněk k pracovnímu stejnokroji PS I a PS II při rozmanitém plnění úkolů (kontrolní činnost, prevence, práce na stanici apod.). I když tyto činnosti a prostředí nejsou typická hasební s tepelnou zátěží, nelze v některých situacích tuto skutečnost vyloučit. Z těchto důvodů byl parametr základní tepelné odolnosti jako ochrana rizik při vyšší teplotě požadován u všech textilií ze kterých je Parka vyrobena.



plk. Ing. Drahoš Ryba
generální ředitel HZS ČR