

ČESKÁ REPUBLIKA

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 29, 748 01 HLUČÍN
IČO : 75152304

K č. j.:ZU-8-3/2014

Počet listů:2

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název zadavatele: Česká republika - Záchranný útvar HZS ČR

IČO zadavatele: 75152304

Sídlo zadavatele: Opavská 29, 748 01 Hlučín

Osoba oprávněná jednat: plk. Ing. Irena Homolová

Veřejná zakázka s názvem: „Odstranění závad zjištěných po demontáži při opravě nástavby vozidla T 815 UDS 214“

Evidenční číslo veřejné zakázky: ZU-8-3/2014

I. Seznam oslovených dodavatelů k předložení nabídek

Předmětem veřejné zakázky bylo odstranění závad zjištěných po demontáži ramene a kabiny strojníka, které nebylo předem možno odhalit při defektaci techniky a které bylo nutné provést k dokončení původní opravy a k zabezpečení funkčnosti nástavby.

Přímé zadání analogicky k § 23 odst. 4, písm. b zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách

Obchodní firma/název/jméno	Sídlo/místo podnikání,	IČO
DS Správa servisů, s. r. o	U panelárny 2/a, 772 00 Olomouc	47150602

Odůvodnění přímého zadání

V rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava nástavby vozidla T 815 UDS 214“ dle smlouvy č. j. objednatele ZU-80/2014 se zhotovitelem DS Správa servisů, s.r.o., bylo po demontáži vnějšího a vnitřního ramene s pracovním nástrojem, kabiny strojníka, zdvihacích hydromotorů ramene a čepů polohového ramene a táhla zjištěno nadměrné opotřebení čepů a bronzové výstelky pouzder čepů, a to na spodní i horní části polohového ramene a rovněž u táhla polohového ramene.

Dále bylo zjištěno, že v minulosti v důsledku nouzové opravy čepu táhla polohového ramene došlo k poškození vnějšího článku.

Po zjištění rozsahu opotřebení a zjištění potřeby náhradních dílů zhotovitel písemně informoval dne 21. 2.2014 objednatele o nutnosti odstranění závad zjištěných až po demontáži, které nebylo předem možno odhalit při defektaci techniky v rámci původní veřejné zakázky, a které je nutné provést nad rámec původní opravy k zabezpečení funkčnosti nástavby, včetně cenového návrhu těchto prací a fotodokumentace.

II. Uveřejnění výzvy

§ 18 odst. 5, analogicky k § 23, odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

III. I. Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost

Hodnotící komise nebyla analogicky k ustanovení §74, odst. 1 zákona ustanovena.

IV. Posouzení nabídky

Uvedené skutečnosti nebylo možno při defektaci odhalit předem.

Demontážní práce, které do doby zjištění opotřebení byly v rámci plnění původní veřejné zakázky provedeny, jsou tak rozsáhlé a pracné, že by bylo neekonomické, netechnické a nezodpovědné dokončit opravu dle původního předpokladu a později vyměnit opotřebené díly. Při provedení opravy v původním rozsahu by nebyla technika ve správném technickém stavu a následná oprava by se řešila ihned po jejím předání a převzetí zástupcem zadavatele. Tímto úkonem by zadavateli vznikla velká časová prodleva při uvedení techniky do provozuschopného stavu a další náklady v souvislosti s opětovnou demontáží, která je v současnosti již provedena v rámci původní opravy.

Ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d u j i,

o přidělení veřejné zakázky „**Odstranění závad zjištěných po demontáži při opravě nástavby vozidla T 815 UDS 214**“

uchazeči:

PS Správa servisů, s. r. o

Sídlo: U panelárny 2/a, 772 00 Olomouc

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 47150602

Daňové identifikační číslo: 47150602

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3762

Nabídková cena za splnění předmětu zakázky 27 010,- Kč bez DPH.

03 00 000

.....
Ing. Irena Homolová
zástupce velitele pro ekonomiku

Záchranný útvar HZS ČR
Opavská 29
748 01 Hlučín
- 9 -