



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek



Č. j. KRPZ-59453-10/ČJ-2015-1500VZ-MET

Zlín 23. září 2015

Počet listů: 1

Dle rozdělovníku

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu č.j. KRPZ-59453-6/ČJ-2015-1500VZ-MET „Nákup originálních náhradních dílů, příslušenství a provozních náplní pro SDP zn. Škoda“

V souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu č. j. KRPZ-59453-6/ČJ-2015-1500VZ-MET „Nákup originálních náhradních dílů, příslušenství a provozních náplní pro SDP zn. Škoda“ byla doručena žádost o dodatečnou informaci k výše uvedené veřejné zakázce. V souladu s čl. 3 odst. 3 Přílohy č. 2 Nařízení Ministerstva vnitra č. 44/2014, o zadávání veřejných zakázek, bude tato informace předána všem potencionálním uchazečům.

Dotaz:

doručen: 22. září 2015

ŠKODA AUTO a.s. se jako zájemce o veřejnou zakázku č.j. KRPZ-59453-6/ČJ-2015-1500VZ-MET vypsanou pod názvem „Nákup originálních náhradních dílů, příslušenství a provozních náplní pro SDP zn. Škoda“ seznámila s obsahem výzvy k podání nabídek.

Při zpracování nabídky jsme však zjistili, že se v seznamu požadovaného materiálu, který je přílohou č.1 návrhu kupní smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce, nachází 2 položky, jejichž katalogová čísla se v elektronickém katalogu ETKA nevyskytují, resp. tato katalogová čísla v katalogu ETKA neexistují. Jedná se o položku č. 630 - řetěz rozvodový, katalogové číslo dle přílohy 06H109158A a položku č. 674 – vedení paliva, katalogové číslo dle přílohy 06J127501T.

Máme za to, že v případě položky č. 630 – řetěz rozvodový, mělo být správně uvedeno katalogové číslo 06K109158A a u položky č. 674 katalogové číslo 06J127501AA nebo 06J127501G.

Žádáme Vás tímto o poskytnutí dodatečné informace, o jaká katalogová čísla, a tudíž o jaký konkrétní materiál o položky č. 630 a č. 674 dle přílohy č. 1 návrhu kupní smlouvy má zadavatel zájem.

J. A. Bati 5637
760 01 Zlín

www.policie.cz


Tel.: +420 974 662 671
Fax: +420 974 661917
Email: krpz.ovz@mvcv.cz

Odpověď:

K dotazu uvádíme, že katalogová čísla uvedená u položek č. 630 a č. 674 byla uvedena chybně.
Správné označení je následující:

položka č. 630 – řetěz rozvodový – katalogové číslo – 06K109158A

položka č. 674 – vedení paliva – katalogové číslo – 06J127501AA



Mgr. et Mgr. Martin Staněk
ekonomický ředitel