

Otázka č. 1:

Dle zadavatelem postoupené projektové dokumentace je požadovanou součástí dodávka nerezové linky na výdej jídla.

Dle našich odborníků z oboru gastro se jeví navrhovaná linka nedostatečně specifikovaná a rozmístění technologie není zcela praktické pro daný účel a to:

- u drtiče není specifikováno ovládání drtiče (doporučuje se tlakový spínač s originál sifonem a tlačným kolíkem), u drtiče je z praktických důvodů obvykle požadováno i zavedení vody pro mytí stolu
 - aktuální dispozice na lince nezabraňuje ušpinění umytého nádobí od vody s odpadem, na umyté nádobí by byla vhodná uzavíratelná skříň než otevřený regál
 - u předumývacího stolu u myčky není požadována předumývací tlaková sprcha s rámečkem zejména z titulu úspory a spolehlivého mytí
- Poznámka: V gastroprovozech tohoto typu se obvykle nádobí umývá tak, že při převzetí talíře se zbytky jídla se setře odpad stěrkou do otvoru ve stole, kde odpad spadne do plastového barelu, který musí mít víko, aby se dal uzavřít v případě, že nechodí strážníci a je tzv. útlum při vracení nádobí. Setřené talíře se skládají na připravené koše a až je koš talíři naplněn, opláchnou se všechny talíře najednou pod touto tlakovou sprchou (minimální spotřeba vody) se zapnutým drtičem umístěným pod dřezem a po té se to zasune do myčky. Cyklus trvá cca 2 minuty a po té se celý koš vysune ven z myčky. Za cca 1min. je nádobí suché a může se naskládat do skříně. Po skončení mytí se odpad v barelu buďto odváží, nebo nalije do dřezu se zapnutým drtičem
- u myčky není požadován změkčovač vody, přičemž v této lokalitě je tvrdá voda, která myčku poškozuje a z toho titulu je vhodné před myčku vřadit změkčovač vody, nejlépe automatický, který se regeneruje automaticky přes noc dle nastavení a obsluha se o něj nemusí vůbec starat.
 - u myčky chybí specifikace mycích prostředků, na mytí i na oplach, včetně dávkovačů této chemie, neboť při prvotním spuštění myčky musí být tato chemie již dodána a dávkovače na ni seřizeny.
 - postoupený výkres neodpovídá rozměrům požadovaného vybavení, standartní drtič se nevejde do zadané sestavy

Žádáme zadavatele o kontrolu a případné konečné upřesnění požadavků na dodávku pracovní linky ve výdejně jídla. Pro potřeby zadavatele přikládáme náčrt vhodného prostorového a technologického řešení.

