



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Č.j. PPR-24373-11/ČJ-2013-990656

Praha: 6. listopadu 2013

Počet listů: 2

dle rozdělovníku

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě písemné žádosti uchazeče poskytujeme plné znění žádosti a odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem

„Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5“.

Dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr se nacházejí položky číslo 26 a 27, které mají uvedenu měrnou jednotku v kusech, ale požadované množství je 12,840. V tabulce oken jsou tyto položky v počtu 1 kusu. Co je hodnotou 12,840 myšleno?

Odpověď zadavatele:

Uchazeč uvede cenu za kus. Původně byly tímto číslem míněny m2.

Dotaz uchazeče:

V tabulce oken se nacházejí položky 1, 2, 3, 4, 16, 29 a 33 (špaletová okna), které nemají v tabulce oken označené otvírání bočních křídel. Uvažovat tato křídla jako fixní nebo otvírání jako u původních oken?

Odpověď zadavatele:

Poptávaná křídla jsou skutečně fixní, tzn. neotvíravá.

Dotaz uchazeče:

Sklopná křídla u pozice 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 30 a 31 (v tabulce oken) mají v tabulce naznačeno sklopné otvírání křídel. Nikde není uvedeno, zda je uvažováno s pákovým mechanismem? V případě požadavku na sklopné otvírání bez pákového mechanismu bude velmi obtížné otevřít vnější křídlo a i následná údržba bude velmi obtížná.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje pákový mechanismus.

Dotaz uchazeče:

V tabulce oken u pozice 10 v popisu okna je uvedeno, že by mělo být vyrobeno ze dřeva. Je k tomuto oknu dostupná studie statiky nebo statický výpočet? Protože k oknu tohoto provedení a těchto rozměrů je toto nutné, protože váha izolačních dvojskel je cca 1000 kg.

Odpověď zadavatele:

Studie statiky ani statický výpočet není k dispozici. Toto zajistí vítězný uchazeč.

Dotaz uchazeče:

V tabulce oken u pozice 9 a 10 (pravděpodobně ocelová okna) okna mají členění sloupků a poutců velmi subtilní. V případě provedení oken v profilu euro se tyto sloupky a poutce zvětší na cca 110 mm a tímto dojde k výraznému zmenšení tabulek skla a tedy i k menšímu prosvětlení chodby. I přes toto výše uvedené stále uvažovat původní členění?

Odpověď zadavatele:

Původní členění musí být zachováno.

Dotaz uchazeče:

V tabulce oken u pozice 7 v požadavku na vchodové dveře je uvedeno bezpečnostní sklo, ale zároveň i dozický zámek, který má bezpečnost nulovou. Opravdu uvažovat k těmto dveřím dozický zámek?

Odpověď zadavatele:

Bezpečnostní sklo je požadováno z důvodu ochrany proti poškození, ne proti vloupání. Zadavatel požaduje k těmto dveřím opravdu dozický zámek.

Dotaz uchazeče:

V souhrnné technické zprávě je zmínka o provedení vzorku okna č. 1. Bude tento vzorek následně použit v rámci veřejné zakázky a zároveň žádáme o dodání stanoviska odboru památkové péče MHMP?

Odpověď zadavatele:

Vzorek okna není požadován. Stanovisko OPP je uveřejněno na profilu zadavatele www.softender.cz.

Dotaz uchazeče:

V opraveném slepém rozpočtu je řádek 26 a 27 okno ozn.20 a okno ozn.21 množství 12,84ks. Myslím, že se vždy jedná o 1ks okna.

Odpověď zadavatele:

Ano vždy se jedná o 1ks okna.

Ing. Stanislav Loskot v.r.
za zadavatele

*Zpracoval:
Bc. Roman Němeček
tel. 974884595*